



Se solicita una fuente para servidor **IBM 94Y8112 IBM 550w 80 Plus Platinum Power Supply for IBM x3550 M4** por una cuestión estrictamente de compatibilidad con la del servidor a reemplazar. La fuente permite al servidor que tenga dos alimentaciones redundantes, una de las fuentes se conectaría directamente a la RED y la otra a la UPS, ante posibles cortes se tendría a los servidores con alimentación todo el tiempo o un margen de tiempo para apagar los mismos.

Visto



Lic. JUAN PABLO PEREZ
Director Unidad de Sistemas
Universidad Nacional de La Plata