

**Hoja 1. BERISSO**

Barrio	Situación de Infraestructura	Hogares evacuados	Problemas/ demandas detectados en el Área Salud	Personas fallecidas en el Área
<p>1.- La Unión (Berisso) Barrio de La Cruz 2 encuestas -organización y ESB N° 15-</p>	<p>Zonas con antecedentes de inundación y anegamiento. Daños prevalentes en la infraestructura de los hogares Pérdida de mobiliario y en algunos casos, de techos. Pérdida de ropa. Se refiere mayor impacto de la inundación del 3/5</p>	<p>Hogares evacuados</p>	<p>Agudización de los basurales de la zona, por la presencia de residuos no habituales. En el caso particular de la escuela, se solicitó contención psicológica de los estudiantes. La inundación del 3/ 5 afectó a la escuela</p>	<p><i>Organización:</i> No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal. <i>ESB N° 15:</i> refiere el fallecimiento del padre de un alumno en la inundación del 2/4. Se trabajó desde el establecimiento la temática con los estudiantes</p>
<p>2.- Villa Nueva (Berisso) 3 encuestas</p>	<p>Daños prevalentes en la infraestructura de los hogares. Pérdida de mobiliario y herramientas de trabajo. Zona de 149 y detrás de Destilería, aislada por la inundación. Zona 139 y 11, zonas anegadizas por cercanía a desagües pluviales. Zona de 136 a 143: rápido anegamiento</p>	<p>Hogares evacuados y autoevacuados (minoría)</p>	<p>“Los de siempre... respiratorios y diarreas...”. En las entrevistas aparece como problema el tema de la nutrición, agudizado por una problemática más estructural del barrio, como es la de la maternidad adolescente. Problemas respiratorios, de alergia, dermatológicos. Estrés postraumático</p>	<p>No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.</p>
<p>3.- Berisso de calle 2 a 30 y de calle 138 a 172. (3 entrevistas) <i>a.- Municipalidad de Berisso.</i> <i>Dirección de Acción Social.</i> <i>b.- Servicio Local</i> <i>c.- Hospital de Berisso</i></p>	<p>Zona con antecedentes de inundaciones (Villa Progreso, Barrio Universitario, Barrio Obrero, Villa Paula). Daños prevalentes en la infraestructura y mobiliario de los hogares. Pérdida de electrodomésticos. Y herramientas de trabajo Llenado de pozos ciegos</p>	<p>Aproximadamente 700 personas evacuadas, ubicadas en el Gimnasio Municipal</p>	<p>Animales en la calle. Proliferación de roedores. Problemas respiratorios, de alergia, dermatológicos y gastrointestinales.</p>	<p>No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.</p>

**Hoja 2. BERISSO**

<b>Barrio</b>	<b>Situación de Infraestructura</b>	<b>Hogares evacuados</b>	<b>Problemas/ demandas detectados en el Área Salud</b>	<b>Personas fallecidas en el Área</b>
4.- Villa Corvalán (Berisso)	Daños prevalentes en la infraestructura de los hogares, sobre todo en los techos. Pérdida de mobiliario	Pocos hogares evacuados	Problemas derivados de la mayor proliferación de basurales	Se refiere una persona fallecida en el Barrio, padre de un alumno de la ESB N° 15. El tema fue abordado en la Escuela
5.- Villa Argüello -calle 64 a 66 y 131 a 135- (Berisso)	Daños prevalentes en la infraestructura y mobiliario de los hogares. Pérdida de electrodomésticos. Calles de tierra muy deterioradas	Pocos hogares autoevacuados.	Animales en la calle. Proliferación de roedores. Problemas respiratorios, de alergia, dermatológicos. Estrés postraumático	No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.
6.- Zona Calle Nueva York (Berisso) FDS	No se refieren daños significativos en la infraestructura de los hogares.	Pocos hogares autoevacuados.	Algunos animales en la calle. Problemas respiratorios. Estrés postraumático	No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.
7.- Villa Progreso -calle 126 a 129 y 90 a 96- (Berisso) 2 encuestas	Zona con antecedentes de inundaciones y rápido anegamiento. Daño moderado en la infraestructura de los hogares. Algunos hogares refieren la pérdida de electrodomésticos y mobiliario.	Hogares evacuados y autoevacuados.	Animales en la calle. Proliferación de roedores. Problemas respiratorios, dermatológicos y gastrointestinales. En adultos, estrés postraumático. La Unidad sanitaria estuvo cerrada en el período posterior a las inundaciones	No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.
8.- Barrio El Carmen -calle 72 a 90 y 122 a 129- (Berisso)	Zona con antecedentes de inundaciones. Daños prevalentes en la infraestructura y mobiliario de los hogares. Pérdida de electrodomésticos. Construcción de obras públicas que incide en el drenaje de agua	Hogares evacuados y autoevacuados.	Animales en la calle. Proliferación de roedores. Problemas respiratorios, de alergia, dermatológicos y gastrointestinales. En adultos, estrés postraumático	No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.

**Hoja 3.- MELCHOR ROMERO. LA GRANJA**

<b>Barrio</b>	<b>Situación de Infraestructura</b>	<b>Hogares evacuados</b>	<b>Problemas/ demandas detectados en el Área Salud</b>	<b>Personas fallecidas en el Área</b>
9.- El Futuro 2 entrevistas	Zona de inundaciones frecuentes. Mayor presencia de basura en el barrio, por falta de recolecciones periódicas (incide en el Área de Salud) Pérdida de elementos de trabajo, asociados sobre todo a la construcción. Daños en la infraestructura de los hogares, sobre todo en los techos. Pérdida de mobiliario y de herramientas de trabajo	No se refieren hogares evacuados	Se refiere que parte de la demanda fue canalizada a través del Camión Sanitario de San Carlos. Problemas broncorrespiratorios en niños Problemas dermatológicos y gastrointestinales. Animales en la calle muertos y en mal estado de salud.	No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal en la Organización interviniente El Centro de Práctica de la FTS (Trabajo Social III) refiere la existencia de fallecidos en el barrio
10.- Melchor Romero (Zona de 520 y 166) 2 entrevistas	Zona de inundaciones frecuentes, por desborde del Arroyo El Gato. Pérdida total de al menos 10 viviendas. Daños en la infraestructura de los hogares, sobre todo en los techos. Pérdida de mobiliario	Número significativo de Hogares evacuados (no autoevacuados)	Mayor prevalencia de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y problemas dermatológicos,	No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.
11.- Melchor Romero (Zona de 520 a 514 y de 160 a 170)	Zona de inundaciones frecuentes, por desborde del Arroyo El Gato. Rápido anegamiento. Marcado daño en la infraestructura de los hogares, sobre todo en la estructura. Pérdida de mobiliario y electrodomésticos	Número significativo de Hogares evacuados y autoevacuados	Mayor prevalencia de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y problemas dermatológicos. Estrés postraumático	Se ha referido la existencia de personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia del temporal, sin precisar mayores datos.

**Hoja 4.- MELCHOR ROMERO. LA GRANJA**

<b>Barrio</b>	<b>Situación de Infraestructura</b>	<b>Hogares evacuados</b>	<b>Problemas/ demandas detectados en el Área Salud</b>	<b>Personas fallecidas en el Área</b>
12.-San Carlos	Zona de inundaciones frecuentes y rápido anegamiento. Falta de mantenimiento de desagües. Mayor presencia de basura en el barrio. Pérdida de herramientas y maquinarias de trabajo. Daños generalizados en la infraestructura de los hogares. Pérdida de mobiliario, electrodomésticos y acceso a servicios	Hogares evacuados y autoevacuados	Problemas gastrointestinales. Animales en la calle.	Se refiere la existencia de fallecidos en el barrio
13.- La Granja	Zona de inundaciones frecuentes, por desborde del Arroyo El Gato. Anegadiza Pérdida total de viviendas. Marcados daños en la infraestructura de los hogares, Pérdida de mobiliario y electrodomésticos	Número significativo de Hogares autoevacuados	Estrés postraumático.	No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.
14.-Barrios Don Fabián y Santa Ana (Zona de 520 a 529 y de 155 a 157)	Zona de inundaciones frecuentes, por desborde del Arroyo El Gato. Rápido anegamiento. El Barrio Los Pinos queda aislado ante el corte de las vías de acceso por inundación. Daño en la infraestructura general de los hogares. Pérdida de mobiliario y electrodomésticos	Existencia de Hogares evacuados	Mayor prevalencia de enfermedades respiratorias, gastrointestinales (mayor incidencia en adultos mayores y niños) y problemas dermatológicos.	No se refiere la existencia de personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia del temporal.

**Hoja 5.- LA PLATA. ALTOS DE SAN LORENZO.**

<b>Barrio</b>	<b>Situación de Infraestructura</b>	<b>Hogares evacuados</b>	<b>Problemas/ demandas detectados en el Área Salud</b>	<b>Personas fallecidas en el Área</b>
15.- Puente de Fierro (Altos de San Lorenzo) 2 entrevistas	Zona anegadiza. Impacto en la accesibilidad del barrio. Daños prevalentes en la infraestructura de los hogares. Deterioro significativo en las viviendas. Pérdida de mobiliario y de herramientas de trabajo	Número significativo de familias evacuadas (más de 60 hogares)	En niños: trastornos gastrointestinales. En niños y adultos: trastornos dermatológicos. Marcado aumento de la presencia de roedores Existencia de basurales en la zona	No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.
16.- Puente de Fierro (Altos de San Lorenzo, Olga Vazquez; calles 23 a 30 y 82 a 90)	Zona anegadiza. Impacto en la accesibilidad del barrio. Daños prevalentes en la infraestructura de los hogares. Deterioro significativo en las viviendas. Pérdida de mobiliario. Pérdida de electrodomésticos	Número significativo de familias evacuadas (más de 60 hogares)	En niños: trastornos gastrointestinales. En niños y adultos: trastornos dermatológicos. Marcado aumento de la presencia de roedores Marcado aumento de perros y caballos sueltos y en “mal estado”. Pérdida de medicación de pacientes crónicos. Estrés post traumático	No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.

**Hoja 6.- LA PLATA. OTRAS ZONAS**

<b>Barrio</b>	<b>Situación de Infraestructura</b>	<b>Hogares evacuados</b>	<b>Problemas/ demandas detectados en el Área Salud</b>	<b>Personas fallecidas en el Área</b>
<p>17.- Barrio Malvinas (Asentamiento de 36 bis e/ 151 y 152) 2 encuestas</p>	<p>Zona anegadiza, cercana a cauces de agua Daños en la infraestructura de los hogares. Pérdida de mobiliario, de herramientas de trabajo y de animales de granja.</p>	<p>Familias autoevacuadas</p>	<p>En niños: trastornos gastrointestinales, alergias, dermatológicos y respiratorios. En adultos y adultos mayores: estrés post-traumático Presencia de perros y caballos sueltos y en “mal estado”. Aumento de basurales</p>	<p>No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.</p>
<p>18.- Barrio Nini (calle 23 y 517 bis)</p>	<p>La organización plantea que los mayoristas de la zona, desagotaron las bombas de agua hacia la zona, agudizando la inundación. Pérdida significativa de electrodomésticos, mobiliarios e instalaciones sanitarias. Impacto en la infraestructura de los hogares . Deterioro del mejoramiento de las calles</p>	<p>Hogares evacuados y autoevacuados.</p>	<p>Problemas de zoonosis. Animales sueltos. En niños: trastornos respiratorios y dermatológicos. En adultos: estrés postraumático. En adultos mayores aparecen también problemas respiratorios</p>	<p>No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.</p>

**Hoja 7.- LA PLATA. OTRAS ZONAS**

<b>Barrio</b>	<b>Situación de Infraestructura</b>	<b>Hogares evacuados</b>	<b>Problemas/ demandas detectados en el Área Salud</b>	<b>Personas fallecidas en el Área</b>
<p>19.- Barrios FONAVI, El Ensueño y la Favela (calles 522 A 530 y 17 a 132)</p>	<p>Zona anegadiza, cercana a cauces de agua (Arroyo El Gato) Aislamiento parcial de la Favela., por corte de vía de acceso. En 19 y 524 y en 17 y 524, presencia de boca de tormenta. Daños en la infraestructura de los hogares. Persistencia actual de humedad. Pérdida de mobiliario. Veredas rotas. Se señala un marcado aumento de la vulnerabilidad social en los hogares aledaños al Arroyo El Gato.</p>	<p>Hogares evacuados y autoevacuados.</p>	<p>Problemas de zoonosis. Animales sueltos. Existencia de roedores</p>	<p>Se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.</p>
<p>20.- Villa Alba (96 a 604 y 7 a 122) 2 entrevistas</p>	<p>La mayoría de los hogares refieren daños en pisos y pintura y mobiliario. Destrucción de viviendas precarias. En algunos casos se reportaron también daños en techos y estructura, electrodomésticos e instalación sanitaria. Electrificación de algunas viviendas. Dificultades en el acceso por calles sin asfaltar.</p>	<p>Hogares evacuados y autoevacuados.</p>	<p>Agudización de trastornos respiratorios en la población general. Proliferación de roedores y animales en la calle. Basurales.</p>	<p>Se refiere la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.</p>

**Hoja 8.- LA PLATA. OTRAS ZONAS**

<b>Barrio</b>	<b>Situación de Infraestructura</b>	<b>Hogares evacuados</b>	<b>Problemas/ demandas detectados en el Área Salud</b>	<b>Personas fallecidas en el Área</b>
21.- Villa Elvira (Escuela N° 59: zona de influencia, 612 e/ 117 y 127; 122 de 99 a 606)	Daños en la infraestructura de los hogares, electrodomésticos y mobiliarios. Impacto en la infraestructura de los hogares . Deterioro del mejoramiento de las calles	Hogares evacuados y autoevacuados.	En niños: agudización de trastornos respiratorios	No se ha referido la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.
22.- Barrio Alegre (613 a 614 y 118 a 122)	Zonas cercanas a cauces de agua, de rápido anegamiento y que se inunda con frecuencia. La mayoría de los hogares refieren daños en pisos, instalación eléctrica y mobiliario. En algunos casos se reportaron también daños en techos y estructura, electrodomésticos e instalación sanitaria. Daños en los servicios de luz y calles barriales.	No se refieren hogares evacuados o autoevacuados.	Agudización de trastornos respiratorios en la población general. Mosquitos	No se refiere la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.
23.- Barrio Aeropuerto (90 a 610 y 4 a 13) Casa Joven	Zonas cercanas a cauces de agua. La mayoría de los hogares refieren daños en pisos y pérdida de mobiliario y electrodomésticos. Algunos, en revoques y pintura La situación más grave reportada es la pérdida de una vivienda precaria	No se refieren hogares evacuados	Algunos episodios de trastornos respiratorios. Proliferación de roedores y animales en la calle. Animales muertos en la calle.	No se refiere la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.



**Hoja 9.- LA PLATA. OTRAS ZONAS**

<b>Barrio</b>	<b>Situación de Infraestructura</b>	<b>Hogares evacuados</b>	<b>Problemas/ demandas detectados en el Área Salud</b>	<b>Personas fallecidas en el Área</b>
<p>24.- Barrio Aeropuerto (609 a 614 y 1 a 122) <i>Movimiento Patria Grande CTA</i></p>	<p>Zonas cercanas a cauces de agua, anegadizas y que se inundan con frecuencia. La mayoría de los hogares refieren daños en pisos y pérdida de mobiliario. Se reporta pérdida de maquinarias y herramientas de trabajo. Se identifica al Barrio El Molino como la zona de mayor vulnerabilidad social post-inundación</p>	<p>No se refieren hogares evacuados, sí que permanecieron en sus viviendas a pesar de estar inundados y autoevacuados</p>	<p>Algunos episodios de trastornos respiratorios. Proliferación de roedores y animales en la calle. Animales muertos en la calle.</p>	<p>Se desconoce la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.</p>
<p>25.- Barrio Las Palmeras (calle 143 a 149 y 70 a 75)</p>	<p>El Asentamiento está en un olla, cercano a un arroyo que no está cuidado. Sólo el 10 % de las viviendas son de material. Emergencia material. En los primeros días post inundación se observaron intentos de saqueo. Se refieren importantes daños en las viviendas. Se reportaron pérdidas de viviendas precarias EL ENTREVISTADOR SUGIERE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA BARRIO ENTERO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN (CS 17)</p>	<p>El 80 % de las familias inundadas prefirieron quedarse en sus casas, por temor a los saqueos.</p>	<p>Trastornos respiratorios en niños y adultos. Proliferación de roedores y animales en la calle. Aniamles muertos en la calle.</p>	<p>Se cayó un puente y se ahogó un niño.</p>

**Hoja 10.- LA PLATA. OTROS INFORMANTES**

<b>Barrio</b>	<b>Situación de Infraestructura</b>	<b>Hogares evacuados</b>	<b>Problemas/ demandas detectados en el Área Salud</b>	<b>Personas fallecidas en el Área</b>
26.-CENS 453 Calle 56 N° 667. La Plata Programa de Atención de Personas en situación de Calle (MLP)	Señala que alrededor de 30 personas que concurren al CENS (entre estudiantes y docentes), se inundaron. Se efectuó un registro y seguimiento de cada caso. En los casos relevados, hubo un importante daño en la infraestructura de las viviendas, con pérdida de mobiliario y electrodomésticos	No se refieren hogares evacuados, pero bajo considerablemente la asistencia de estudiantes y docentes al CENS. Algunos alumnos no retomaron sus estudios	Algunos episodios de trastornos respiratorios. Baños tapados. Napas altas. Estrés postraumático en los afectados	No se refiere la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.

**Hoja 11.- ENSENADA**

<b>Barrio</b>	<b>Situación de Infraestructura</b>	<b>Hogares evacuados</b>	<b>Problemas/ demandas detectados en el Área Salud</b>	<b>Personas fallecidas en el Área</b>
<b>Ensenada</b> Calles de 38 a 43 y de 126 a 127	Zona cercana a cauces de agua, que se inunda con frecuencia y se anega fácilmente. Las calles están más altas que las viviendas. La mayoría de los hogares refieren daños en pisos. Se señala también la pérdida de instalaciones sanitarias, mobiliario y electrodomésticos. Se rompieron caños de agua. Las calles de tierra se estropearon. Se marca como problema la pérdida de empleos transitorios (changas) en muchas familias.	Se refieren hogares evacuados y autoevacuados.	Refieren no conocer la emergencia de problemáticas de salud derivadas de la inundación.	No se refiere la existencia de personas fallecidas como consecuencia del temporal.